



Installation der USB Treiber für die NEAT Programmierereinheit NPU unter Windows 8

Um den Treiber für die NPU unter Windows 8 zu installieren, müssen Sie Windows 8 erlauben unsignierte Treiber zu installieren. Wie Sie dies machen, bevor Sie den NPU Treiber installieren, erfahren Sie in der folgenden Anleitung.



Win+i drücken

Shift-Taste (Pfeil nach oben) gedrückt halten und neu starten



Im neuen Fenster nun auf Problembehandlung klicken




Erweiterte Optionen auswählen



Starteinstellungen wählen



Neu starten auswählen



Nun mit der Nummerntaste oder der F-Taste die richtige Auswahl treffen.

In diesem Fall wählen Sie bitte F7 aus

Starten Sie nun Windows 8 neu und beginnen Sie dann mit der normalen Installation des NPU Treibers.



Wählen Sie bei der Installation des Treibers „Diesen Treiber trotzdem installieren“ aus

Nach erfolgter Installation starten Sie Windows 8 bitte erneut. Danach sollte der NPU Treiber ordnungsgemäß arbeiten.